



Elmaradhat a sérült, törött kukák üritése

A mindennapos igénybevétel mellett természetes, hogy előbb-utóbb kisebb karcok, hajszáltrepedések jelennek meg a kukaedényeken. Ezekkel egészen addig nincs is gond, amíg nem teszik fizikailag lehetetlenné vagy balesetveszélyessé az edények üritését. Sokkal súlyosabb problémát jelentenek azonban a kettétört fedők, a leszakadt percek, hatalmas lyukak a kuka oldalán, hogy csak néhányat említsünk a leggyakoribb problémák közül. Az alábbi összefoglaló azt mutatja meg, hogy pontosan milyen esetekben minősülhet üritésre alkalmatlannak egy sérült edény.

A kuka gépi üritésre való alkalmatlansága vagy az ürités balesetveszélye miatt az alábbi sérülések esetén maradhat el az edények üritése:

- helytelenül javított, vasalt kukák
- megolvadt kukák
- a kuka gépjárműhöz illeszkedő pontjai sérültek, vagy hiányosak
- a kuka teste oly mértékben sérült, hogy kiszóródik belőle a hulladék
- hiányzik az edény fedele

Mi a teendő, ha elmarad a kuka üritése?

Hogy a lehető legkevesebb ürités maradjon el, célszerű azonnal felvenni a kapcsolatot a kukára ragasztott matricán is jelzett e-mail címen vagy telefonszámon keresztül az STKH területileg illetékes Ügyfélszolgálati Irodájával, hogy kukáját mielőbb megjavíthassák vagy új edényt tudjon beszerezni. Az edényekre vonatkozó garanciával, rendeltetésszerű használatlaltal és számos egyéb fontos tudnivalóval kapcsolatosan az STKH honlapján talál részletes információkat.

Nem éri meg saját kezűleg nekilátni a javításnak

A közszolgáltató tapasztalatai szerint sokan megpróbálják otthon, saját kezűleg kijavítani a sérült kukaedényeket. Bár elsőre sikeresnek tűnhet a művelet, egy hulladékgazdálkodási szakember olyan szempontokat is figyelembe vesz, amelyre az ember elsőre nem is gondolna. Az önmagában ugyanis nem elegendő, ha a kuka stabilan áll, az otthoni javítások következtében gyakran megváltozik az edény súlypontja vagy a rögzítés, perem formája változik meg. Ezek pedig balesetveszélyessé vagy fizikailag lehetetlenné tehetik a gépi üritést, ezért mindenképpen forduljon ilyen esetekben a közszolgáltatóhoz.



STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz., postacím: 9401 Sopron, Pf. 101
telefon: 99/505-790, fax: 99/505-799, e-mail: stkh@stkh.hu, honlap: www.stkh.hu

STKH – tájékoztató az üritésre alkalmatlan kukaedényekről

Vasalt perem



A kuka pereme a helytelen javítás miatt nem illeszkedik a gépjárművek fésűs üritőszerkezetéhez, így gépi üritésre alkalmatlan.

Vasalt kukatest



A nagyméretű vasalatokkal helytelenül javított edények súlypontja megváltozhat. Emiatt a kuka mozgatása, emelése és üritése balesetveszélyessé válhat.



STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz., postacím: 9401 Sopron, Pf. 101
telefon: 99/505-790, fax: 99/505-799, e-mail: stkh@stkh.hu, honlap: www.stkh.hu

Helytelenül javított kukatest



A nem megfelelő anyaggal javított törések, lyukak az ürítés során bármikor átszakadhatnak, ha éles hulladékkal találkoznak. Az edényből kiömlő hulladék miatt az ürítés balesetveszélyessé válhat.

Lyukas kukatest



Az edény olyan mértékben sérült, hogy abból a hulladék könnyedén kiszóródhat ürítés közben. Ez nemcsak megnehezíti az STKH ürítést végző munkatársainak feladatát, hanem balesetveszélyessé is teszi azt számukra.



STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz., postacím: 9401 Sopron, Pf. 101
telefon: 99/505-790, fax: 99/505-799, e-mail: stkh@stkh.hu, honlap: www.stkh.hu

Fedél nélküli kuka



A hiányzó fedél már önmagában megnehezíti és balesetveszélyessé teszi az edények mozgatását, emelését és ürítését. A fedél alatti sérülések (pl.: éles, törött felületek) szabaddá válása tovább növelik a sérülések kockázatát.

Sérült vagy hiányzó illesztőpont



A gépi ürítés miatt kiemelt fontosságú a kuka peremének épsége. Amennyiben a perem megsérül, vagy bizonyos részei teljesen letörnek, úgy az edény nem illeszthető a gépjárművek fésűs ürítőszerkezetéhez, vagyis az edény gépi ürítésre alkalmatlanná válik.



STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz., postacím: 9401 Sopron, Pf. 101
telefon: 99/505-790, fax: 99/505-799, e-mail: stkh@stkh.hu, honlap: www.stkh.hu

Többszörösen sérült edény



Minél több a sérülés egy edényen, a javítása annál nehezebb és időigényesebb, ha egyáltalán megoldható. A kuka sérüléseit éppen ezért felszólítás nélkül is érdemes időben jelezni a közszolgáltató irányába, hogy elkerülje az elmaradó ürtést és a szabványos, rendeltetésszerűen használt kukára vonatkozó garancia 4 évéből se csússzon ki.